

小中学校耐震化実施状況

平成28年4月1日現在
耐震化率 100.0%

学校名	施設略称	建築年月	Is値 2次診断結果→補強後	補強工事 実施年度
辰野西小	(北側校舎) 普通教室棟	S 4 1. 3	0.29→0.75	H 2 1 補強完了
		S 4 2. 3		
	(南側校舎) 管理教室棟	S 4 2. 7	0.32→0.71	H 1 4 補強完了
		S 4 2. 3		
西側渡り廊下	S 4 2. 3	0.70以上	補強不要	
	北側体育館	S 4 3. 2	0.30→0.76	H 2 7 補強完了
辰野東小	南側校舎	S 4 6. 3	0.32→0.76	H 2 1 補強完了
		S 4 6. 5		
	管理特別教室棟	S 4 7. 6	0.40→0.88	H 2 3 補強完了
	第1体育館	S 5 9. 3	新耐震基準S 5 6年6月以降建築物のため対象外	
	北側校舎	S 6 0. 3	新耐震基準S 5 6年6月以降建築物のため対象外	
第2体育館	S 6 1. 1 1	新耐震基準S 5 6年6月以降建築物のため対象外		
辰野南小	特別教室管理棟	S 5 3. 3	0.92	補強不要
		S 5 3. 7		
	体育館	S 5 3. 3	0.91	補強不要
	普通教室棟	S 5 3. 7	0.91	補強不要
	給食棟	S 5 3. 7	0.60→0.72	H 2 3 補強完了
川島小	特別教室棟	S 5 6. 3	0.90	補強不要
	教室棟	S 5 6. 3	0.74	補強不要
	管理棟	S 5 6. 1 1	0.79	補強不要
	体育館	S 5 6. 1 1	0.18→0.74	H 2 4 補強完了
	ランチルーム	S 5 6. 1 1	1.29	補強不要
辰野中	管理特別棟	S 3 3. 6	0.29→0.72	H 2 2 補強完了
	教室棟中校舎	S 3 4. 3	0.54→0.76	H 2 2 補強完了
	教室棟南校舎	S 5 8. 3	新耐震基準S 5 6年6月以降建築物のため対象外	
	第2体育館	S 6 0. 3	新耐震基準S 5 6年6月以降建築物のため対象外	
	給食室等棟	S 6 2. 1 2	新耐震基準S 5 6年6月以降建築物のため対象外	
	生徒玄関	S 6 2. 1 2	新耐震基準S 5 6年6月以降建築物のため対象外	
	第1体育館	H 1. 1 1	新耐震基準S 5 6年6月以降建築物のため対象外	
両小野小	管理棟等	S 5 5. 3	0.86	補強不要
	普通教室棟	S 5 5. 3		
	総合学習	S 5 5. 3		
	校庭前教室棟	S 5 5. 1 2		
	体育館	S 5 5. 1 0	0.2→0.77	H 2 4 補強完了

※Is値（構造耐震指標）

国土交通省の基準では、0.6未満の建物は「震度6強の地震で崩壊、倒壊する危険性がある」とされ、0.3未満なら「危険性が高い」とされる。

地震の際、学校は避難所になることから、文部科学省は学校の建物について0.7以上のIs値を求めている。