

別表)

通学路における危険・要注意箇所一覧

☆ = 合同点検箇所

No	学区 (報告)	地区	危険・要注意箇所	内容	分類
1	西小	上辰野	上辰野横川川沿いの道/川沿いガードレールがない箇所	付近に助けを求められる住宅等が少ない。子どもが川を覗き転落することが心配。	通行上の安全対策
2	西小	上辰野	上辰野の石積壁とその場所にある大きな木	落石がある。台風など大雨や強風の際、枝が折れて散乱する。	ブロック塀等の落下倒壊対策
3	☆西小	上辰野	横川川沿いで歩道のない道	釣り人の車が路上駐車しており、交通安全上不安。	通行上の安全対策
4	西小	上辰野	辰野病院近くの坂	背が高いその上に何軒かの家があり落下物の心配。	ブロック塀等の落下倒壊対策
5	西小	神戸	地区全体	野生の動物の出没。	通行上の安全対策
6	西小	神戸	国道の歩道	狭く、大型トラックの風に煽られる。	通行上の安全対策
7	西小	下辰野	辰野駅そばの線路南側(万歳橋につながる道の奥)	子どもが一人になったとき周囲の目が少ない。	防犯対策
8	西小	下辰野	三輪神社奥の進路地	子どもが一人になったとき周囲の目が少ない。	防犯対策
9	西小	新町	新町の信号付近から伝兵衛用水沿いの道	灯りがなく夕方では犯罪が起きても見えにくい。	防犯対策
10	西小	新町	新町信号の東側路地(新町公民館まで)	付近に助けを求められるような住宅等が少ない。	防犯対策
11	西小	新町	新町工業団地入口信号付近	路上に死角があり犯罪が起きても見にくい。高い壁で子どもの姿が見にくい。	通行上の安全対策
12	西小	新町	ラーメン屋の石垣	歩道が狭く、崩れれば危ない。	ブロック塀等の落下倒壊対策
13	西小	宮木	中央北信号から北の路地	子どもが一人になったとき周囲の目が少ない。	防犯対策
14	西小	宮木	辰野警部交番そばから入る路地	路上に死角があり犯罪が起きても見にくい。	防犯対策
15	西小	宮木	泉水信号から西天用水沿いの道	灯りがなく夕方では犯罪が起きても見えにくい。	防犯対策
16	西小	宮木	宮木線路から城南公民館方面へ流れる川	グレーチングがされていなく、落ちた児童もいる。増水した時はとても危険。	通行上の安全対策
17	西小	宮木	上記付近のゾーン30の道	朝の通勤ラッシュと登校時間が重なり、狭い道上30キロ制限を守らない車が多い。	通行上の安全対策
18	西小	宮木	役場西信号からしまむらまでのフェンス	傾いており倒れることが心配。	通行上の安全対策
19	西小	宮木	泉水の地下横断歩道	災害時の耐久性が不安。(ボックスカルバートで耐震性は満たすとされている。)	ブロック塀等の落下倒壊対策
20	西小	宮木	南湯舟外戸人材育成研究所向かいの家のブロック塀	傾き、ひびが入っている。	ブロック塀等の落下倒壊対策
21	西小	宮木	南湯舟個人宅のブロック塀	基礎が崩れかけ、外れたブロックがある。	ブロック塀等の落下倒壊対策
22	西小	宮所	カネカ横の住宅のコンクリート塀	縦ヒビが5、6箇所あり地震などで倒壊が心配。	ブロック塀等の落下倒壊対策
1	東小	赤羽	赤羽コミュニティセンターから瀬戸ライスファームにかけての県道与地辰野線	道幅が狭い。2年前、不審者による声かけ事案あり。	防犯対策
2	東小	赤羽	上の原県営住宅付近の石垣	老朽化して崩れる可能性。	ブロック塀等の落下倒壊対策
3	東小	沢底	大石平から沢底鎮大神社までの道	山道で人通りが少なく、周囲の目がない。	防犯対策

No	学区 (報告)	地区	危険・要注意箇所	内容	分類
4	東小	沢底	大石平から沢底集落への下り道	片側は林。人家は点在しているが、人通りが少ない。	防犯対策
5	東小	樋口	ローソンの南、県道伊那辰野停車場線の旧道	子どもが一人になったとき周囲の目が少ない。	防犯対策
6	東小	樋口	樋の沢橋から西に入り途中から南に向かう道	子どもが一人になったとき周囲の目が少ない。	防犯対策
7	東小	樋口	パークホテルから万五郎へ向かう道	灯りがなく夕方では犯罪が起きても見えにくい。	防犯対策
8	東小	平出	あさひトンネルから土手沿いに南に伸びる道	子どもが一人になったとき周囲の目が少ない。東側が土手で見えにくい。住宅も少なく、人通りも少ない。	防犯対策
9	☆東小	平出	法性神社横の道	道の片側は法性神社の森で人通りも少なく、夜間は特に危険。	防犯対策
10	☆東小	平出	高速道路沿いの道(跨道橋まで)	片側が高速道路、反対側は土手。不審者による声かけ事案があった。	防犯対策
11	☆東小	平出	大石平までの道	谷道で、街灯はあるが人通りは少ない。以前、不審者事案あり。	防犯対策
1	南小	北大出	春日街道の延長道路(あいさつ道路)	付近に助けを求められるような住宅等が少ない。	防犯対策
2	南小	北大出	春日街道の延長道路(あいさつ道路)	畑の中の道なので外灯がなく夜間・夕方では犯罪が起きても見えにくい。	防犯対策
3	☆南小	北大出	神明神社付近	周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	防犯対策
4	南小	羽場	郵便局東斜め前のブロック塀	傾いている。	ブロック塀等の落下倒壊対策
1	川島小	飯沼沢	県道宮沢橋東側の住宅ブロック塀	大きなひび割れはないが、地震等で倒壊が心配。	ブロック塀等の落下倒壊対策
2	川島小	飯沼沢	県道「飯沼沢」バス停付近の住宅ブロック塀	部分的に老朽化が進み、上部が崩れている。	ブロック塀等の落下倒壊対策
3	川島小	飯沼沢・下飯沼沢	県道グリーンベルトに隣接する住宅	建物が老朽化し、倒壊が心配。	ブロック塀等の落下倒壊対策
4	川島小	一ノ瀬	学校北側県道、「一ノ瀬口」バス停付近のグリーンベルト	グリーンベルト脇の用水路にグレーチングがない。高い擁壁があり大雨時崩壊注意。古民家の屋根崩落注意。	通向上の安全対策
5	川島小	一ノ瀬・飯沼境沢	「組合前」バス停付近、諏訪神社入口と標柱・石灯籠、付近住宅ブロック塀	大きなひび割れはないが、地震等で倒壊が心配。	ブロック塀等の落下倒壊対策
6	川島小	上島	上島 県道と町道の分岐近くの工場付近	灯りがなく夕方では犯罪が起きても見えにくい。工場は安心の家。	防犯対策
7	川島小	下飯沼沢	横川4715番地付近	道路狭小、地震等による住宅資材落下の恐れ。豪雨時土石流の危険。	通行上の安全対策
8	川島小	下飯沼沢	横川4861番地付近の住宅ブロック塀	倒壊が心配。一部水路に蓋なし。	ブロック塀等の落下倒壊対策
9	川島小	下飯沼沢	川島郵便局東側側溝	グレーチングなし。落下が心配。	通行上の安全対策
10	川島小	下飯沼沢	下飯沼沢集会所東側ブロック塀	100mほどブロック塀が続く。倒壊が心配。	ブロック塀等の落下倒壊対策
11	川島小	下飯沼沢	「下飯沼沢」バス停近くのブロック塀	2mほどの高さ、倒壊が心配。	ブロック塀等の落下倒壊対策
12	川島小	全体	夏の行楽シーズン中の学区内県道	蛇石公園を目的に県外ナンバーの車両が頻繁に通行。	通行上の安全対策
13	☆川島小	横川	横川諏訪神社付近	周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	防犯対策

別表)

通学路における危険・要注意箇所一覧

☆＝合同点検箇所

No	学区 (報告)	地区	危険・要注意箇所	内容	分類
14	川島小	横川	川島郵便局から西へ250m地点の付近	付近に助けを求められるような住宅等が少ない。老朽化した空き家がある。	防犯対策
1	両小野小	小野	春宮遊歩道	周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。暗く木で死角となっている。	防犯対策
2	両小野小	小野	飯沼コミュニティセンター付近	外灯が少なく夕方では犯罪が起きても見えにくい。動物も出没する。	防犯対策
3	☆両小野小	小野	休戸から押野へ向かう道	子どもが一人になったとき周囲の目が少ない。民家がない区間があり、空き家もある。	防犯対策
4	両小野小	小野	上町公民館下の石碑	倒壊が心配。	ブロック塀等の 落下倒壊対策
5	両小野小	小野	押野地区の空き家ブロック塀	倒壊が心配。	ブロック塀等の 落下倒壊対策
6	両小野小	北小野	道玄バス停前の石碑	倒壊が心配。	ブロック塀等の 落下倒壊対策
7	両小野小	北小野	旧伊那街道古町、民家のブロックとせり出した樹木	倒壊が心配。	ブロック塀等の 落下倒壊対策

(自転車通学における危険箇所等)

No	学区 (報告)	地区	危険・要注意箇所	内容	分類
50	中学	赤羽	赤羽荒神山山裾東側の道	住宅が密集し、カーブも多く、通学時間帯は車両規制をしたい。	通行上の安全 対策
51	中学	今村	今村旧道(国道より1本西側の道)	自転車通学生が使用する。街灯を増やしたい。	通行上の安全 対策
52	中学	北大出	北大出第一診療所西～南小周辺の道	街灯を増やしたい。	通行上の安全 対策
53	中学	神戸	神戸県道与地辰野線遠藤産業の近くのカーブミラー	カーブミラーの設置をしたい。	通行上の安全 対策
54	中学	小横川	小横川交差点前～丸山公園	街灯を増やしたい。	通行上の安全 対策
55	中学	羽場	羽場お墓下の道(大和製作所の道)	自転車通学生が使用する。街灯を増やしたい。	通行上の安全 対策
56	中学	羽場	羽場(株)アイテック南側の電柱	傾いている。	ブロック塀等の 落下倒壊対策
57	中学	羽場	羽場国道沿いブロック塀(8311番地)	地震等で倒壊の危険	ブロック塀等の 落下倒壊対策
58	中学	平出	平出保育園から上野への道	街灯を増やしたい。	通行上の安全 対策