

## 辰野町内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【辰野西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道153号	辰野町 今村	交通量が多く、歩道も未整備なため危険	歩道の設置	長野県
国道153号	辰野町 宮木 宮木泉水交差点付近	国道横断地下道の照明が暗く通行が不安である	照明の改善、防犯カメラの設置	長野県
町道1095号線	辰野町 宮木城前	用水路への転落防止柵がなく、転落の危険	ガードパイプの設置(一部設置済)	辰野町
町道1346号線	辰野町 宮木 宮木泉水交差点付近	急な下り坂で国道への飛び出しの危険	ガードレールの設置(設置済)	辰野町
町道9号線	辰野町 宮木下町	交通量が多く、歩道も一部しかなく危険	歩道の設置	辰野町
町道1207号線	辰野町 上辰野 羽場崎公園横	横川川沿いにガードレール未設置箇所があり、転落の危険	ガードレールの設置(設置済)	辰野町
町道1032号線	辰野町 上辰野	三叉路に路面表示がなく、通行に危険	区画線等の設置(設置済)	辰野町
町道1031号線	辰野町 上辰野	歩道のコンクリート板の割れがあり危険	コンクリート板の補修(補修済)	辰野町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、区長、伊那建設事務所、辰野町建設水道課、伊那警察署、辰野交通安全協会