

辰野町内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【辰野東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(主)伊那辰野(停)線	辰野町 樋口 矢の坂	交通量が多く、歩道も未整備なため危険	歩道の設置(計画のための測量実施)	長野県
(一)与地辰野線	辰野町 樋口 中央道ボックス	交通量が多く、歩道も未整備なため危険	歩道の設置(設置済)	長野県
(一)与地辰野線	辰野町 赤羽 赤羽区民センター南	交通量が多く、歩道も未整備なため危険	歩道の設置	長野県
(主)下諏訪辰野線	辰野町 平出上町	交通量が多く、歩道が狭いため危険	歩道の拡幅(計画のための地形測量)	長野県
町道54号線	辰野町 赤羽 赤羽交番前	交通量が多く、幅員も狭く、歩道も未整備なため危険	歩道の設置	辰野町
町道6号線	辰野町 荒神山公園内	道路、歩道の幅員が狭く危険	歩道の拡幅	辰野町
町道2287号線	辰野町 樋口	用水路への転落防止柵がなく、転落の危険	ガードレールの設置	辰野町
(一)与地辰野線	辰野町 赤羽～樋口	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町
町道2216号線	辰野町 樋口	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町
町道6号線	辰野町 荒神山公園内	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町
町道2126号線	辰野町 平出 法性神社付近	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町
町道2157号線	辰野町 平出 法性神社北	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町
町道57号線	辰野町 大石平	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町
町道2149号線	辰野町 平出 辰野中学校東	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、区長、伊那建設事務所、辰野町建設水道課、伊那警察署、辰野交通安全協会