

## 辰野町内通学路の要対策箇所一覧

### 【辰野東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
(主)伊那辰野(停)線	辰野町 樋口 矢の坂	交通量が多く、歩道も未整備なため危険	歩道の設置(一部施工済)	長野県	対策事業実施中
(一)与地辰野線	辰野町 赤羽 赤羽区民センター前	交通量が多く、歩道も未整備なため危険	歩道の設置	長野県	
(主)下諏訪辰野線	辰野町 平出上町	交通量が多く、歩道が狭いため危険	歩道の拡幅(実施中)	長野県	対策事業実施中
町道54号線	辰野町 赤羽 赤羽交番前	交通量が多く、幅員も狭く、歩道も未整備なため危険 夜間暗いため、通行に危険	歩道の設置 照明の増設	辰野町	一部対策事業実施中
町道6号線	辰野町 荒神山公園内	道路、歩道の幅員が狭く凸凹があり危険 夜間暗いため、通行に危険	歩道の拡幅 照明の増設	辰野町	
町道2287号線	辰野町 樋口	用水路への転落防止柵がなく、転落の危険	ガードレールの設置	辰野町	対策済み
(一)与地辰野線	辰野町 赤羽～樋口	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町	
町道2216号線	辰野町 樋口	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町	
町道2126号線	辰野町 平出 法性神社付近	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町	
町道2157号線	辰野町 平出 法性神社北	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町	
町道57号線	辰野町 大石平	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町	
町道2149号線	辰野町 平出 辰野中学校東	夜間暗いため、通行に危険	照明の増設	辰野町	
町道2193号線	辰野町 赤羽	道路が狭く、歩道がないため危険	グリーンベルトの設置	辰野町	一部道路拡幅による対策事業実施中
町道2201号線(南側) 町道2164号線(北側)	辰野町 赤羽	交通量が多く、幅員も狭く、歩道も未整備なため危険	歩道又はグリーンベルトの設置	辰野町	
町道1号線	辰野町 平出	歩道が狭いうえ、凸凹がひどく危険	歩道の補修、拡幅	辰野町	対策済み
ほたる童謡公園	辰野町 平出 上平出	夜間暗いため、通行及び防犯面で危険	街灯の増設	辰野町	
町道2107号線	辰野町 平出 大石平	夜間暗いため、通行及び防犯面で危険	街灯の増設	辰野町	

【対策検討メンバー】辰野町教育委員会、小学校、PTA、区長、伊那警察署、伊那建設事務所、辰野町交通安全協会、辰野町総務課、辰野町建設水道課