

辰野町内通学路の要対策箇所一覧

【辰野西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
国道153号	辰野町 今村	交通量が多く、歩道も未整備なため危険	歩道の設置	長野県	グリーンベルトを設置済み
国道153号	辰野町 宮木 宮木泉水交差点付近	国道横断地下道の照明が暗く通行が不安である	照明の改善、防犯カメラの設置	長野県	照明については対策済み
町道1095号線	辰野町 宮木城前	用水路への転落防止柵がなく、転落の危険	ガードパイプの設置(一部設置済)	辰野町	
町道9号線	辰野町 宮木下町	交通量が多く、歩道も一部しかなく危険	歩道の設置	辰野町	グリーンベルトを設置済み
町道64号線	辰野町 宮木湯舟坂	交通量が多く、道路が狭く、歩道も狭いため危険	ガードレールの設置	辰野町	
国道153号	辰野町 宮木湯舟入口付近	交通量が多く、歩道が狭く、ガードレールがないため危険	ガードレールの設置	長野県	
町道1124号線	辰野町 宮木城南	交通量が多く、横断歩道がないため危険	横断歩道の設置、看板の設置(設置済)	辰野町	
町道1070号線	辰野町 宮木	通学路を示す看板がなく危険	看板の設置	辰野町	
町道1346号線	辰野町 宮木泉水	交通量が多く、横断歩道がないため危険	横断歩道の設置	辰野町	
町道63号線	辰野町 上辰野	道幅が広く車の走行速度が速いが横断歩道がないため危険	横断歩道の設置、注意看板の設置	辰野町	

【対策検討メンバー】辰野町教育委員会、小学校、PTA、区長、伊那警察署、伊那建設事務所、辰野町交通安全協会、辰野町総務課、辰野町建設水道課