

辰野町内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【辰野南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(一)与地辰野線	辰野町 北大出	交通量が多く、変則交差点のため見通しが悪く危険	交差点改良	長野県
(一)与地辰野線	辰野町 羽場 下田踏切	踏切内の歩行空間が狭く、児童と車が輻輳し危険	踏切の拡幅	長野県
(一)与地辰野線	辰野町 北大出	交通量が多く、歩道も未整備なため危険	水路へ蓋設置	辰野町
町道1445号線	辰野町 北大出	交通量が多く、幅員も狭く、歩道も未整備なため危険	待避所の設置	辰野町
町道11号線	辰野町 羽場	交通量が多く、幅員も狭く、歩道も未整備なため危険	歩道の設置(県事業で施工中)	辰野町
町道1407号線	辰野町 北大出 向袋橋付近	交通量が多く、幅員も狭く、歩道も未整備なため危険	ガードレールの設置	辰野町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、区長、伊那建設事務所、辰野町建設水道課、伊那警察署、辰野交通安全協会