

辰野町内通学路の要対策箇所一覧

【辰野南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
(一)与地辰野線	辰野町 北大出	交通量が多く、変則交差点のため見通しが悪く危険	交差点改良	長野県	
(一)与地辰野線	辰野町 羽場 下田踏切	踏切内の歩行空間が狭く、児童と車が輻輳し危険	踏切の拡幅	長野県	対策事業実施中
(一)与地辰野線	辰野町 北大出	交通量が多く、横断歩道がなく、歩道も未整備なため危険	歩道の設置、水路への蓋設置	辰野町	一部対策事業実施中
(一)与地辰野線 町道1445号線	辰野町 北大出	交通量が多く、幅員も狭く、歩道も未整備なため危険	道路拡幅改良(実施中) 待避所の設置(スクールゾーン化)	長野県 辰野町	対策済み
町道11号線	辰野町 羽場	交通量が多く、幅員も狭く、歩道も未整備なため危険	歩道の設置(一部施工済)	辰野町	グリーンベルトを設置済み
町道1407号線	辰野町 北大出 向袋橋付近	交通量が多く、幅員も狭く、歩道も未整備なため危険	ガードレールの設置	辰野町	外側線で対策済み
町道11号線	辰野町 羽場	交通量が多く、幅員も狭く、歩道も未整備なため危険	歩道の設置	辰野町	グリーンベルトを設置済み
(国)153号	辰野町 北大出 原交差点	交通量が多く、幅員も狭く、歩道も未整備なため危険	交差点改良 歩車分離式の信号に改善	長野県 辰野町	

【対策検討メンバー】辰野町教育委員会、小学校、PTA、区長、伊那警察署、伊那建設事務所、辰野町交通安全協会、辰野町総務課、辰野町建設水道課