

## 辰野町内通学路の要対策箇所一覧

### 【辰野中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
町道1号線	辰野町 平出 辰野中学校前	2機の信号機の連動が悪く、交通事故の危険	2機の信号機の明確な連動 交差点のスクランブル化	辰野町	信号機の連動については対策済み

【対策検討メンバー】辰野町教育委員会、中学校、PTA、区長、伊那警察署、伊那建設事務所、辰野町交通安全協会、辰野町総務課、辰野町建設水道課